

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	HINO MOTORS	SERIE 500 1018	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HJFC6JG7KSS13762		TULTITLAN, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Mal	LG04261









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin probar funcionamiento, cuenta con la mayor parte de sus componentes, carcasa de Volante desarmada, chapa dañada, se desconoce estado mecánico

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA