

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	HINO MOTORS	1018 SERIE 500	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HJFC9JG6NSU10122		TULTITLAN, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regulares	LG08922







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<input checked="" type="checkbox"/>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			<input checked="" type="checkbox"/>		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Siniestrada con daños severos en cabina se desconoce si algun componente se daño por el siniestro.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA