

Fecha de Inspección

29/04/24

Folio de Inspección

C-357-0526

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
REMOLQUE ✓	FARERESA ✓	GANZO ✓	2002 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3J9SAL24318014025 ✓	NA	TEXCOCO ✓	NA
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA	NA	4 Llantas	357 ✓







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad cuenta con 2 rotachumbras, balsos de giro de freno, tanques de giro, amortiguadores, carrocería con daños

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Claudia Dominguez M

NOMBRE Y FIRMA