

Fecha de Inspección

11-06-2020

Folio de Inspección

C-582-0626

EMPRESA

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA	FARERESA	GANZO	2005
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3J9SAW24258014007	N/A	GOMEZ PALACIO	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	4 RESINA	582

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Suspension por 2 bolsas de aire, tiene 2 Rotachumbers,
2 tanques de aire, Perno de ensanche, fren de aterrorbe

Golpes en carrocería
tiene placa VIN

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JH LV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

EDUARDO CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA