

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Remolque	Fareresa	Tipo Ganzo	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3J9SAW24488014028		CULIACAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		1	C1098







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad en condiciones regulares. 4 llantas chat, golpes y rayones en carrocería en general por uso

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA