

Fecha de Inspección

11-06-2026

Folio de Inspección

C-504-0626

EMPRESA

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA	FARERESA	GANZO	2004
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3J9SAW24848014009	N/A	GOMEZ PALACIO	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	4 REGULAR	504

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

suspension por medio de 2 buisw de aire tiene 2 rotachambers
2 tanques de aire. perno de ensanche y fren de aterrizaje
Golpes en carroceria

No tiene placa vin

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Edmundo Castano

NOMBRE Y FIRMA