

CHECKLIST DE INSPECCION REMOLQUE

CONSIGNANTE
C DEL FUERTE

Fecha de Inspección
Folio de Inspección **CDF-193-1123**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Semiremolque ✓	Mataplus ✓	Remolque techo Elev. ✓	2002 ✓

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3M9CH42652M020014 ✓	Tecate, B.C. ✓	193 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO DE SEMIREMOLQUE	
REFRIGERADO	()
SECO	()
PLATAFORMA	(X)
PIPA	()
TOLVA	()

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	CON FALTANTES
PATINES	X		
AMORTIGUADORES	X		
ROTCHAMBERS (6)	X		
SUSPENSION	X		
EJES (3)	X		
MAZAS DE RUEDA	X		
FLECHAS DE RUEDA	X		
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	X		
INSTALACIÓN DE AIRE (MANGUERAS)	X		

CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
PUERTAS		NA
PAREDES INTERIORES	X	
PISO INTERIOR	X	
PERNO DE ARRASTRE	X	
CUARTOS TRASEROS	X	
PLACA VIN	X	
SERIE GRABADA		X
NO. LLANTAS ()		
TANQUES SI	X	X

OBSERVACIONES GENERALES:

Condiciones Regulares, Retro con tractor

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA