

Fecha de Inspección 03-06-2028
Folio de Inspección GM-70015833-0526

CONSIGNANTE
EMPRESA LIDER
T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 600	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R753CM000235	<u>N/V</u>	FP05-TIZIMIN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Diesel</u>	<u>4 Regular</u> <u>2 mal</u>	70015833







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

motor incompleto esta abierto y con signos de agua en interior
no tiene marcha, no tiene computadora, tiene turbo incompleto
la serie en el chasis esta rayada se valida por placa VIN
le falta RM delantero, caja de direccion incompleta
tiene cardan y flecha y diferencial, tiene alternador,
cabina y tablero en mal estado, Parte del chasis muy oxidado
en la parte de enmedio
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto se necesita Grúa para extraccion.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Sl se Realzo Inspeccion
NOMBRE Y FIRMA