Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

| Fecha de Inspección | 7-8-26 |
|---|---|
| Folio de Inspección | R-5114-0826 |

| CONSIGNANTE |
|---|
| RICA |

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---|---|---|---|
| Camion | Isuzu | Elf 600 | |
| **NO. SERIE / CHASIS** | **NO. MOTOR** | **UBICACION** | **KILOMETRAJE** |
| 3MGN1R756AM000470 | 837110 | Pachuca | |
| **TIPO DE TRANSMISION** | **COMBUSTIBLE** | **LLANTAS** | **ECO** |
| TM | Diesel | 6 (Buenas) | 5114 |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|---|---|---|
| | X | |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin prueba de funcionamiento
Daños en fierros en carroceria, sin retrovisores, parrilla desmontada
Cuenta con motor, transmision, computadora, caja direccio, baterias.
Arranca con compresion de motor

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se entrega sin carroceria










**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA