

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
<u>Camion</u>	<u>Isuzu</u>	<u>Elf 600</u>	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
<u>3M6N1K756M000117</u>		<u>Cuautlan</u>	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>TM</u>	<u>Diesel</u>	<u>P</u>	<u>55-9A-74</u>








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<u>X</u>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				<u>X</u>	<u>X</u>

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Varios fallantes en general.
con computadores.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA