








TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 600	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R758AM000350		FV18-MATAMOROS	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL	C	/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

TABLERO ROTO, LLANTA PUNCHADA DELANTERA, PARABRISAS ESTRELLADO, SISTEMA DE FRENO NO FUNCIONA EL MOTOR NO ARRANCA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INCOMPLETO CHASIS CON MUCHA CORROSION QUE NO SE PERMITE VER EL NUMERO DE SERIE EL NUMERO DE SERIE DE LA CABINA ES 3MGN1R758AM000350 NO CORRESPONDE CON EL DE AREA DESCRITO, ASEGURANDO EL SEÑOR ESTADISTICO BAPTISTA CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES): QUE ESTE CAMION QUE SE DESCRIBE CON PUÑO Y LETRA ES EL MISMO QUE SE DESCRIBE EN LAS FOTOGRAFIAS SIN PELA.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA