

Fecha de Inspección: 04-06-2024
Folio de Inspección: GM-70010926-0526

CONSIGNANTE
EMPRESA LIDER
T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 600	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MGN1R7599M000149 ✓		<u>Tehuacan</u>	<u>NV</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>ESTANDAR</u>	<u>DIESEL</u>	<u>4</u>	70010926


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<u>X</u>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<u>X</u>			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Calentamiento del motor; Faltan asientos; Faltan tapas del motor y cables.
- Motor abierto, piezas en caja; Faltan mangueras y cables del motor.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: [Signature]
Narco Polo Maciejuga A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Mayra A. Montalvo Mendizabal
NOMBRE Y FIRMA