

4

**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección
Folio de Inspección

GM-70026626

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	VOLKSWAGEN	WORKHIRE	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3M N3G8240K0900774			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO tiene	Diesel	0	70020620

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	





BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:





tiene la mayor parte de sus componentes mecánicos, se desconoce el estado de funcionamiento, marcha y computadora no visibles. la unidad esta sostenida por rines en su totalidad. tiene diferencial y flecha cardan, cabina y tablero en regular estado tapas de puertas sueltas. sin manija en puerta piloto, la palanca para subir cabina en mal estado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, se necesita Grúa para extracción



Grúa salvajera



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA