

SAH0490

4

Vehicles
for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección
Folio de Inspección

12-02-2026

CONSIGNANTE

GM-700 20627-02-26

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	VOLK LINE	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3M V36 8244 KD900.387			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	70020622

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con la mayor parte de sus componentes, se desconocen fallas mecánicas que pueda tener, tablero de instrumento y cabina en regular estado. puerta de piloto no abre, solo se alcanza a ver la serie de la placa VIN con dificultad. tiene Diferencial y Flexigardan Palanca de cambio en mal estado, marcha y computadora no visibles Golpes en carrocería, 2 baterías, switch sueto y colgando

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se necesita Grúa para extracción, Chasis recto



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Signature]

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

b HLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA