

Fecha de Inspección

05-04-2026

Folio de Inspección

GM-70020605-0526

CONSIGNANTE

EMPRESA LIDER

T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKLINE	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MN3G824XKD900801		FW00-OAXACA	N.V.
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	DIESEL	G	70020605









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- No funciona; tablero desvalijado, sin asientos, caja de velocidades abierta,
- sin espejos retrovisores, sin tapete de puerta copiloto; sin chapas en ambas puertas,
- Sin caja de dirección, faltan cables de palanca de velocidades, sin limpiadores,
- Puerta del copiloto no cierra.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

[Signature]
Narciso Polo Negroni
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Israel Castro
NOMBRE Y FIRMA