

Fecha de Inspección

04-03-26

Folio de Inspección

GM-70021701-0326

CONSIGNANTE

C. Modelo

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION         | AÑO         |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| CAMION              | VOLKSWAGEN  | CONSTELLATION 24.280 6X2 | 2019        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION                | KILOMETRAJE |
| 3MN658242KD801182   |             | FZ14-QUERETARO           |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS                  | ECO         |
| ESTANDAR            | DIESEL      | 8                        | 70021701    |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Llantas en mal estado, 2 llantas en cuerdas, no sirven.  
Parrilla si embarrada y golpeada. Defensa delantera golpeada.  
Tablero roto, fusibles desconectados, Sin chapa del conductor. Sin refrigerador.  
Piqueteado. Transmision C/repatacion. Sin tapado de puerta conductor.  
Eleador de vidrio en cabina.  
Doble eje trasero.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

*[Handwritten signature]*

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Nájera Aguirre  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA