

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	CONSTELLATION 24.280 6X2	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MN658243KD900643		FF00-SAN CRISTÓBAL ECATEPEC	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			70020778








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fallas en general, sin corden, diferencial incompleto sin transmision, sistema hidraulico para levantar la cabina incompleto, sin tanque, puede tener mas fallas por de las mencionadas, interiores en mal estado sin una ventana, golpes y rayones en carroceria en general

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

Unidad de Cuicatlan
ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
torres
NOMBRE Y FIRMA