

Fecha de Inspección

10-3-2026

Folio de Inspección

GM-70021707-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	CONSTELLATION 24.280 6X2	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3MN658246KD900071	N/V	FZ04-SALAMANCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Mural	Diesel	4 / Muls	70021707






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado con faltante de varcos de sus componentes mecánicos, sin transmisión, sin 10 llantas, sin resortes internos maltratados. Chasis recto cuenta con diferencial 2 ejes.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario E. Vazquez M.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

PA Mariana Hernández Argon
NOMBRE Y FIRMA