

CHECKLIST DE INSPECCION MOTOCICLETA

CONSIGNANTE
99 M

Fecha de Inspección
Folio de Inspección 99-080066-025

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	Verbo	Wolfrum 150	2022

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
BMAAD5D72N1000974	KD1624522375410	8947	Barricaber	080066

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL

BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
X			

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
BOBINA	X	
CABLE DE BUJIA	X	
CARBURADOR	X	
MARCHA	X	
ESCAPE	X	
CADENA	X	
SUSPENSION DELANTERA (TIJERA)	X	
AMORTIGUADORES TRASEROS	X	
VARILLAJE DE FRENO TRASERO	X	
PALANCA DE ARRANQUE	X	
PALANCAS MANUBLIO	X	
BATERIAS (1) Mal	X	

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
MANUBLIO	X	
ASIENTO	X	
PLACA VIN / SERIE GRABADA	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SALPICADERAS	X	
FARO	X	
DEFLECTOR	X	X
TARGAS / TAPAS	X	
CALAVERA	X	
NO. LLANTAS (2)	X	

OBSERVACIONES GENERALES: Falta 1 tapa de motor, Sin caja para equipaje


OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCION V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA