

## CHECKLIST DE INSPECCION MOTOCICLETA

**CONGIGNANTE**  
**99 MINUTOS**

Fecha de Inspección 02/02/24  
Folio de Inspección 99-0712-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	VENTO	WORKMAN 150	2022

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3MUALDBD6N1000712	KD162FMJ22374955		BARRIENTOS	

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
BOBINA		X
CABLE DE BUJIA		X
CARBURADOR	X	
MARCHA		X
ESCAPE		X
CADENA		X
SUSPENSION DELANTERA (TIJERA)		X
AMORTIGUADORES TRASEROS		X
VARILLAJE DE FRENO TRASERO		X
PALANCA DE ARRANQUE	X	X
PALANCAS MANUBLIO		X
BATERIAS ( )		X

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS		X
MANUBLIO		X
ASIENTO		X
PLACA VIN / SERIE GRABADA	X	
ESPEJOS RETROVISORES		X
SALPICADERAS		X
FARO		X
DEFLECTOR		X
TARGAS / TAPAS	X	
CALAVERA		X
NO. LLANTAS ( )		X

OBSERVACIONES GENERALES: Unidad totalmente desahusada, con faltantes en general

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA