

## CHECKLIST DE INSPECCION MOTOCICLETA

Fecha de Inspección

2/2/24

Folio de Inspección

99-7968E7-0024

CONGIGNANTE

99 Minutos

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	Uento	Workman 150	2022

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
B4041DBD6N1000757	KD162FAIJ22375782	13495	Barricento,	7468E7

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

**FUNCIONAMIENTO**

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	SI	NO	SIN PROBAR

**CONDICIONES FISICAS EN GENERAL**

BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
BOBINA	X	
CABLE DE BUJIA	X	
CARBURADOR	X	
MARCHA	X	
ESCAPE	X	
CADENA	X	
SUSPENSION DELANTERA (TIJERA)	X	
AMORTIGUADORES TRASEROS	X	
VARILLAJE DE FRENO TRASERO	X	
PALANCA DE ARRANQUE	X	
PALANCAS MANUBLIO Clutch	X	
BATERIAS (1) Mal	X	

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
MANUBLIO	X	
ASIENTO Sueldo	X	
PLACA VIN / SERIE GRABADA	X	
ESPEJOS RETROVISORES 1	X	
SALPICADERAS	X	
FARO	X	
DEFLECTOR		X
TARGAS / TAPAS	X	
CALAVERA	X	
NO. LLANTAS (2)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

---



---



---

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

---



---




---

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA