

CHECKLIST DE INSPECCION MOTOCICLETA

CONGIGNANTE
99. minutos

Fecha de Inspección 02/02/24
Folio de Inspección 99-797027-0229

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	Vento	workman 150	2022

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3UNADDD7N1000833	KD162FMJ23756A	23,375	Barrientos	797027

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
BOBINA	X	
CABLE DE BUJIA	X	
CARBURADOR	X	
MARCHA	X	
ESCAPE	X	
CADENA	X	
SUSPENSION DELANTERA (TIJERA)	X	
AMORTIGUADORES TRASEROS	X	
VARILLAJE DE FRENO TRASERO	X	
PALANCA DE ARRANQUE	X	
PALANCAS MANUBLIO <i>clutch</i>	X	
BATERIAS (L)	X	

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
MANUBLIO	X	
ASIENTO	X	
PLACA VIN / SERIE GRABADA	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SALPICADERAS	X	
FARO	X	
DEFLECTOR		X
TARGAS / TAPAS	X	
CALAVERA	X	
NO. LLANTAS (Z)	X	

OBSERVACIONES GENERALES: Falta tapa de motor, 1 targa, bujia mal

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCION V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA