Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	28/10/26
Folio de Inspección	CDF-1807-1026

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Nissan	Pick Up NP300	2019
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3N6AD31A2KK814998		Tecate	168,845
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Automatico	Gasolina	4 Regular	1807


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Con prueba de arranque pasando corriente a la bateria, ligeros golpes en carroceria maldoras de parabrisas dañados,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Gustavo Alonso NOMBRE Y FIRMA