

Fecha de Inspección

6/3/26

Folio de Inspección

C-54534-0326

CONSIGNANTE

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Nissan	NP300 PickUp	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6AD33A9JK827078	QR25193640H	Texcoco	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	4 Mal estado	52225

Placas LG-19-997
edonex









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			✓		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con ligero siniestro, daños en faros y cofre, salpicadores y llantas, falta vidrio porta capota, faja dañada, aparentemente cuenta con todas sus componentes, el motor tiene aceite, se desconoce si funciona o presenta fallas.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):




AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


Claudia Domínguez Muñoz
NOMBRE Y FIRMA