

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	NISSAN	NP300	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6AD35A6HK840006		FE21-PUERTO VALLARTA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		A llantas	17-55








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin motor, no se aprecian faltantes a primera vista pero puede tener, tiene computadora, alternador, radiador, bandas Motor, se descopace ultimo estado mecanico, A llantas Mal Interiores desgastados, caja dañada, sin tapas de cul. congelante y agua.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA