

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	NISSAN	NP300	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6AD35A9HK839691		FE21-PUERTO VALLARTA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		4 llantas 14"	17-54









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpe en la parte trasera, caja rota, 1 llanta inservible interiores con desgaste, Retivo en grua, cofre no se abre no se aprecian fallantes, puede tener fallantes no mencionados / se desconoce ultimo estado mecanico, Frenos estrallados

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA