

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	NISSAN ✓	NP300 ✓	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6AD35C0JK824956 ✓		MEXICALI ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	6 Mal estado	52223

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Faltantes: Ventilador, algunos componentes del cuerpo de aceleración.
Daños: posible motor, mangueras anticongelantes fuera de su lugar, Faja suelta, golpe en punta lado chofur, esta descuadrada parabrisas estrellado, retrovisor mal, Se retira con grua, asiento roto, tablero en buen estado, tiene motor, transmisión y diferencial

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA