

Fecha de Inspección

29/04/20

Folio de Inspección

C-52233-0426

CONSIGNANTE

Coppel

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| Camioneta | Nissan | NP 300 Chasis | 2018 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| 3N6AD35C9JK827709 | QR25DE2488 | TEXCOCO | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| TM | Diesel | Cirregulares | 52233 |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | X |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin prueba de funcionamiento, sin energía, con batería con computadora, alternador, transmisión, motor, velocidades entran bien, se desconocen fallas mecánicas y eléctricas interiores en mal estado con llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Handwritten signature]
Claudia Domínguez M

NOMBRE Y FIRMA