

Fecha de Inspección

28/4/20

Folio de Inspección

C-52144-0526

CONSIGNANTE

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	NISSAN ✓	NP300 ✓	2017 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6CD35A2HK838505 ✓		MEXICALI ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Mat	52144 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Daño en motor, algunos conexiones faltan, logo de marca, golpes ligeros en carrocería, llantas frías, Daño en retrovisores, fascia suelta de grapas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA