

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta ✓	Nissan ✓	NP300 Chasis Diesel ✓	2017 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3N6CD35A9HK832376 ✓	YD25659143P	CULIACAN ✓	234429
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel 1/2	6 Regulares	U52129

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca pasando corriente a la batería,
1 llanta pinchada, cuenta con llanta de refacción
parabrisas estrellado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA