

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja 40'	Operbus	SRCS-1219	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3PBA2W621H1005300		MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		8 Regular	







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	☒				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:


Unidad con la mayor parte de sus componentes. 1 tanque de aire.
Se desconocen fallas que puedan llegar a tener

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


JALV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA