



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA 40'	Operbus	SRCS-1219	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3PBA2W625H1005302		GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			7145







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Borda dañada, sin manibela/s

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA