

CHECKLIST DE INSPECCION DOLLY

CONGIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección 23-02-24
Folio de Inspección FG-7142-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
DOLLY	OPERBUS	DQRH2	2017

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3PBP1A620H1005305	GUADALAJARA	7142

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO	
TIPO A - 2 EJES	
TIPO H - 2 EJES	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO C - 1 EJE	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
SUSPENSIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	
EJES <u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
QUINTA RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
VALVULAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
INSTALACION DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. LLANTAS (<u>8</u>)	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES: condiciones regulares
5 rotachambres, 4 bolsas de aire, 8 llantas
regulares

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO _____

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: [Firma]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA [Firma]
NOMBRE Y FIRMA