

CHECKLIST DE INSPECCION DOLLY

CONGIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección 22/02/24
Folio de Inspección FG-7222-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
DOLLY /	OPERBUS /	DQRH2	2017 ✓

NO. DE SERIE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3BPB1A625H1006160	PACHUCA /	7222 ✓

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

TIPO	
TIPO A - 2 EJES	
TIPO H - 2 EJES	X
TIPO C - 1 EJE	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
SUSPENSIÓN	X	
EJES	X	
QUINTA RUEDA	X	
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR	X	
VALVULAS	X	
INSTALACION DE AIRE	X	
NO. LLANTAS (8)	X	
PLACA VIN	X	
TANQUES DE AIRE 1	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Condiciones Regulares
4 llantas Regulares
OBSERVACIONES TALLER/ENCARGADO 4 llantas 1/4 vida
4 Rotochamber
4 Amortiguadores

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA