

Fecha de Inspección

03-9-2026

Folio de Inspección

GM-70002832-0926

CONSIGNANTE

G. Modelo

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMION              | VOLKSWAGEN  | WORKER 8-150     | 2009        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3VWVFV52R19M901180  |             | PACHUCA          |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| ESTANDAR            | DIESEL      | 2                | 70002832    |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Ex trasero inservible, sin vidrios en puertas, sin volante, sin palanca sin caja, sin asientos, sin baterías, sin tanque, sin motor, sin cardan. Tablero roto, sin tapas de las puertas, sin espejos retrovisores. Parabrisas estrellado. Llantas no sirven. Sin manija del copiloto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
Marco Pablo Nájera  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA