

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

3-9-2026

GM-70003804-0926

CONSIGNANTE

G. Modelo.

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8-150	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3VWFV52R5AM950239		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL.	G	70003804








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Asientos rotos, tablero roto, sin espejos, sin chapas en las puertas, sin pedales, desajustado del sistema eléctrico.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA