

Fecha de Inspección

3-9-2026

Folio de Inspección

GM-70002835-0926

CONSIGNANTE

G. Modelo.

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMION              | VOLKSWAGEN  | WORKER 8-150     | 2009        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3VWVFV52R99M901184  |             | PACHUCA          |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| ESTANDAR            | DIESEL.     | 5                | 70002835    |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin baterías, faltan piezas del motor, Cardan a la mitad.  
no sube el vidrio del capó. tablero roto, faltan piezas.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*Marco Polo Naborge*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA