

Fecha de Inspección

11/Mar/24

Folio de Inspección

GM-70021208-0326

CONSIGNANTE

Grupo Modelo

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3VMFV52R9AM950695		FY06-LOS REYES MICH	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	Diesel	Seers	70021208








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

CABINA NO CIERRA, SIN BATERIA TABLERO DAÑADO
MOTOR CON PIEZAS SUELTAS, NO AVANCA
LLANTAS MUY PARTIDAS, ESPEJOS RETROVISORES ROTOS
MOTOR DESMUELADO

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES; TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Joel Soriano Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Orlando Flores Verdeco
NOMBRE Y FIRMA