

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8-150	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3VWVFV52RXAM950706	36117918	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	DIESEL.	6	70003806


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin caja de transmisión, tablero desvalijado, asientos dañados, sin baterías, sin chapa del copiloto al abrir puerta. sin espejos retrovisores, sistema de encendido dañado, vidrio del piloto no sube.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA