

Fecha de Inspección

3-9-2026

Folio de Inspección

GM-70003801-0926

CONSIGNANTE

G. Modelo.

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8-150	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3VWFFV52RXAM950737		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDARZ.	DIESEL	6	70003801








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin barandas, sin tapa en puerta del copiloto, tablero roto, sistema eléctrico del volante, desvalijado. Asientos rotos sin raídas.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Nagorger
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA