

CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección 22/02/24
Folio de Inspección FG-7055-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	KENWORTH	T660	2016

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3WKAD40X2GF866356	<u>79895057</u>		PACHUCA	7055

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL <u>2</u>	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES (<u>2</u>)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS (<u>4</u>) <u>MHL</u>	X	
QUINTA RUEDA	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH <u>suelto</u>	X	
TABLERO DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES <u>Rota</u>	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO <u>electr.icos</u>	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		
PARABRISAS <u>Estrellado</u>	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (<u>10</u>)	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (<u>2</u>)	X	

OBSERVACIONES GENERALES: 2 llantas traseras 1/4, Delanteras Regulares, Dos diferenciales
Faltan botones de aire acondicionado y palanca perilla y
boton de cambios, Rines de aluminio, una llanta pinchada

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA