

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	FGDL-1573-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Tractor	Kenworth	T660	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3WKAD40X6FF861255		Monterrey	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Eaton de 18	Diesel	10	1573







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Parte tráiler falda no se cierra, neumáticos rotos, llantas fijas, motor no prende

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA