

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	FGD-7043-0626

CONSIGNANTE
 Super Farmacia

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	Kenworth	T660	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3WKAD40X6GF866361		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 llantas	7043





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<input checked="" type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desmontan fallas por la cual no enciende la unidad interior y asientos de la cabina resaltan, tiene tablero de instrumentos Parabrisas estrellado, tiene fusca en el anticongelante, tiene Quinta rueda.  
Se requiere Gran para extraccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHUV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Domínguez Hernandez

NOMBRE Y FIRMA