

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| Tractor /           | Kenworth /  | T660 /           | 2016 /      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3WKAD40X8GF866362 / | 79875416 /  | PACHUCA /        |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
|                     |             | 9 regulares.     | 7047 /      |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor 15x-450 Cummins, Caja de 18 Velocidades, 46,000 Libs,  
Cabin regular, Interiores regulares, 2 diferenciales, Un cardan,  
1 llanta pinchada, Contiene con la mayoria de sus componentes mecanicos,  
2 torques llenos,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA