

CHECKLIST DE INSPECCION TRACTOCAMION

CONSIGNANTE
C DEL FUERTE

Fecha de Inspección **04-12-2023**
Folio de Inspección **CDF-592M-1123**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Tractocamion	Kenworth	T-800	2009

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3WKDD40X59F823484	79298678	1002088	Planta Los Mochis	592M

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
TURBO	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. EJES (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	
MUELLES		<input checked="" type="checkbox"/>
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
BATERIAS (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	
QUINTA RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	
TABLERO DE INSTUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>	
NO. LLANTAS (10)	<input checked="" type="checkbox"/>	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES GENERALES: Unidad cuenta con espejos concavos para zona de cofre y autoestereo. (sistema de audio)

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.
LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Antonio Valenzuela Sánchez ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

Yari Arano Gonzalez 04/12/23
NOMBRE Y FIRMA