

Fecha de Inspección 03-08-2026  
Folio de Inspección GA-70011627-0526

CONSIGNANTE  
**EMPRESA LIDER**  
**T2**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	KENWORTH	T800	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3WKDD40X5AF828009	<u>MIV</u>	FP07-CANCUN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Diesel</u>	<u>10 Regular</u>	70011627


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con marcha, motor, computadora en el motor, tien turbo  
2 diferenciales, flecha cardan completa. la serie en el chasis  
no se ve bien esta borrosa: tablero de instrumentos regular.  
Cabina en Regular estado y sucia.  
se desconocen fallas mecanicas que pueda tener  
se requiere Grúa para extraccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]  
VHUV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA