

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	Kenworth	T680	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3WKYD40XXJF501560 ✓		GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		10	7167 ✓


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Escobres dañados, Piezas del motor, CPU
Tablero incompleto, Palanca incompleta
Sin tapon de gasolina de retro.
llanta dañada, una llanta lisa clavadas.
llanta delantera tronada. Sin espejos laterales.*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
Marco Polo Nuyrige A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Ricardo Mora
NOMBRE Y FIRMA