

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGA	TOYOTA		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
45474	HU.	MANZANILLO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	DIESEL	0	








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado del motor. / SIN TAPAS DE TABLETO.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

X

Marco Robt Murgueta
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Yuren Rivera Mendra
NOMBRE Y FIRMA