Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	21-10-2026
Folio de Inspección	GM-70015768-1126

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	8FGU25	2013
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
45630	N/U	FS00-MAZATLAN	N/V
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Automatico	Gas	8 llantas	70015768


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado con faltante de la mayoria de sus componentes mecanicos, sin asiento, sin tuercas, sin pedales, sin palancas, sin eje trasero sin transmision..

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Hugo C. [illegible]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Jose Angel Parron
NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner