

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	VOLVO	VNL64T400	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
4V4NC9EH9KN207092	1226449	CORDOBA, VERACRUZ	0
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AT2612D AUTOMATICO	DIESEL	11R 24.5	TRA-132

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

MOTOR CERRADO CON DAÑO EN CABEZ, DAÑO EN CABEZA, COFRE CON GOLPE LADO DERECHO, SIN FAROS, SIN ESPEJO DE COFRE

DERECHO, SIN ESPEJOS RETROVISORES DE PUERTAS, PARRILLA GOLPEADA, SIN FASCIA, CON 8 LLANTAS EN MAL ESTADO Y 8 RINES

SIN TABLERO DE INSTRUMENTOS, FALTAN MODULOS INTERIORES DE TABLERO, TIENE TRANSMISION, SIN ASIENTO DE COPILOTO

TAPAS DE PUERTA DESARMADAS

CARROCERÍA (IDENTIFICACIÓN DE GOLPES):

AVISO:
DEVOL


NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI

RESPONSABLE INSPECCIÓN VFB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA